



*A Pérola do Planalto*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA**  
**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**  
Avenida Frederico Heyse, 1386 – Centro – Mafra/SC  
(47) 3641-4000 – [www.mafra.sc.gov.br](http://www.mafra.sc.gov.br) – [engenharia@mafra.sc.gov.br](mailto:engenharia@mafra.sc.gov.br)

## **LAUDO DE VISTORIA 384/2019**

### **1 - INTERESSADO**

O solicitante do presente Laudo de Vistoria é a Prefeitura Municipal de Mafra/SC.

### **2 – PROPRIETÁRIO**

O proprietário do objeto de vistoria é a Prefeitura Municipal de Mafra/SC.

### **3 - OBJETIVO**

O presente Laudo de Vistoria tem por objetivo verificar a situação da construção do muro do CAIC. Vistoria efetuada no dia 18/12/2019 às 15:00 horas pelo eng<sup>o</sup> Cassiano acompanhado do estagiário Fábio em visita ao local.

### **4 - DA VISTORIA**

Verificado que foi construído o muro em uma extensão de 41,00m (quarenta e um) metros composto por: Vigas baldrame, fechamento em blocos estruturais com alturas variando entre 1,80m à 1,20m e com armações de pilares (esperas) e com área executada de aproximadamente: 70,00m<sup>2</sup>

Verificado também que foi feita caixaria para vigas baldrames com extensão total de 17,00m (dezessete) metros sem concretagem da viga de baldrame e com área projetada de 6,00m<sup>2</sup>

Verificado que estão paralisados os serviços e sem obstruções de via até este momento.

É o que tínhamos a relatar

Prefeitura Municipal de Mafra  
**Cassiano José Corrêa**  
Engenheiro Civil  
CREA 48526-8  
Matrícula 25365-0

**Eng<sup>o</sup> Civil Cassiano José Corrêa**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Meio Ambiente**

## ARQUIVO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – viga baldrame muro – caixaria executada



Foto 2 – Muro executado – blocos



Foto 3 – Muro executado e pilares com armaduras/esperas

*[Handwritten signature]*



Foto 4 – Muro executado e pilares com armaduras/pilares



Foto 5 – Muro executado e pilares com armaduras/esperas

  
Prefeitura Municipal de Mafra  
**Cassiano José Corrêa**  
Engenheiro Civil  
CREA 48526-8  
Matrícula 25365-0

Vistoria: 18/12/2019

